

現行EKシリーズ(B3#W) 部番検索不具合について

現在、現行EKワゴン、EKクロス(B3#W)の部番検索時に、一部部品の検索結果がNO DATAになる不具合が発生しています。
 誠に申し訳ございませんが、不具合解消まで下記要領にて部番検索をお願い致します。

対象部品

部品名称	品名コード(誤)	品名コード(正)	備考
フェース, リヤバンパ	64040B	64040	-
センサ, フォワード ディスタンス ウォーニング	82750	88025	EKワゴンのみ
カバー, フロントバンパ グリル	62011B	62011	-
マーク, EK WAGON	98170C	97455C	EKクロスのみ
リベット, フロントバンパ	62964C	62964B	-

部番検索方法

(例) フェース, リヤバンパ の場合

シャンNo ***** EK シリーズ
 B35W 0007411 660 / TURBO CROSS 2WD T

型式指定 型式 類別 機装 外装
 B35W LTTZ GAO X42A

メイン サブ
 42 Q30

エンジン 駆動・シャシ ホイール

No	品名コード	数量	部品番号
1	64040B	1	*NO DATA*

CAPSのイラストに表示される品名コード「64040B」で検索するとNO DATAになる。



No	品名コード	数量	部品番号	品名	個数	単価	固有情報	備考	品名
1	64040	1	M0715759	フェース, リヤバンパ	01	39,000	センサ(E-ASSIST)アダプタ	シルバークロノ	ブラックマイカ(X42, C1)

品名コード欄に「64040」を直接入力すると正しい部番が検索できる。

9月25日の週のオンラインアップデートで不具合が解消される予定です。